Dacia Lodgy (5-7 osob.) ,

także z fabr. instal. gaz., także wersja STEPWEY

Rok prod: od 04.2012

Zestaw śrubowy:

Śruby:

M12X70-8.8 - 2 szt.
M12x35-8.8 - 4 szt.
M10x110-8.8 - 4 szt.

Podkładki:

Ø13 - 2 szt.
Ø10,5xØ30 - 8 szt.

Podkładki spręż.:

Ø12,2 - 6 szt.
Ø10,2 - 4 szt.

Nakrętki:

M12-8 - 6 szt.
M10-8 - 4 szt.

Tulejki dystans.:


Ø22x~Ø16x85
Ø22x~Ø16x80

Instrukcja montażu:

(bez demontażu zderzaka, i bez jego podcięcia)

1. Zdjąć koło zapasowe.
2. Zdemontować osłonę termiczną.
3. W razie potrzeby zdjąć koła tylne.
4. Udrożnić otwory technologiczne w podłużnicach i przykręcić luźno ramiona A,B śrubami M10x110 (podkładki powiększone, podkładki spręż., nakrętki) .
5. Między ramionami A i B przykręcić belkę główną C na śruby M12x35 (podkładki spręż., nakrętki) .
6. Dokęcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
7. Przykręcić i dopasować osłonę termiczną poprzez odcięcie jej fragmentów.
8. Zamontować koło zapasowe i ew. koła tylne.
9. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki) . Momenty dokręcenia wg tabeli.
10. Podłączyć instalację elektryczną wg istrukcji fabrycznej samochodu.

1. Remove the spare wheel.
2. Disassemble the heat shield.
3. If necessary, remove the rear wheels.
4. Clear the technological holes in the stringers and loosely screw the A and B arms with M10x110 bolts (enlarged washers, compression washers, nuts) .
5. Between the arms A and B screw the main beam C with the bolts M12x35 (spring washers, nuts) .
6. Tighten all bolts according to the torque shown in the table.
7. Screw on and adjust the heat shield by cutting its fragments.
8. Install the spare wheel and eventually the rear wheels.
9. Fix the ball and the electric plate with M12x70 screws (washers, spring washers, nuts). Tightening torques according to table.
10. Connect the electrical installation according to the car's factory instructions.



Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)
M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm